

Moteur :

Les pièces lubrifiées en mouvement suivantes :

Chemise, Pistons et axes, Segment, Bielles, Coussinets, Vilebrequin, Pompe à huile, Chaîne de distribution lubrifiée, Pignons, Poussoirs, Culbuteurs, Arbre à cames, Soupapes, Guides et valves, Culasse, Volant moteur

Boîte de vitesses manuelles :

Arbres, Roulements, Pignons, Anneaux de synchros, Baladeur, Axes et fourchettes de sélection interne, Différentiel

Boîte de vitesses automatique :

Convertisseurs, Arbre de turbine, Arbre de pompe à huile, Bloc hydraulique, Electrovanne, Pompe à huile

Embrayage :

Récepteur hydraulique, Mécanisme

Pont :

Pièces lubrifiées à l'intérieur du pont :

Pignons, Roulements, Couronne planétaire et satellite, Boîte de transfert

Carter :

Bloc moteur, Boîte de vitesses et Pont suite aux dommages causés uniquement par le bris d'un des organes internes couvert

Transmissions :

Arbre longitudinal, Transmissions, Soufflets (sauf flectors)

Alimentation :

Turbocompresseur, Electrovanne de turbo, Pompe à injection, Pompe à carburant, Débitmètre d'air, Vanne EGR, Calculateur d'injection, Injecteurs, Sonde lambda, Boitier papillon

Refroidissement :

Radiateurs d'eau et d'huile, Pompe à eau, Sonde d'eau, Calorstat, Thermostat, Thermo-contact, Moto-ventilateur de refroidissement, Joint de culasse

Circuit électrique :

Alternateur, Démarreur, Régulateur de tension, Moteur d'essuie-glaces, Moteur de lève-vitres, Moteur pompe lave-glaces, Moteur de toit ouvrant (sauf de capote, de toit escamotable et de toit panoramique), Celluloïd électromagnétique des portes (y compris les serrures électriques), Ventilateur de chauffage, Module électronique d'allumage, Bobines, Commodo d'éclairage, de clignotant et d'essuie-glaces

Circuit électronique :

Autoradio et GPS à hauteur de 500 € TTC et – 6 ans au jour de la panne, les capteurs des pièces couvertes

Système de suspension :

Ressorts, Ressorts pneumatiques, Barres stabilisatrices, Système hydraulique

Freinage :

Maître-cylindre de freins, répartiteur, Servofrein, Pompe d'assistance, Groupe électropompe, ABS ou ABR (sauf capteurs), Etriers

Direction :

Crémaillère, Vérins de direction, Pompe d'assistance, Colonne, Soufflets

Climatisation :

Compresseur, Condenseur, Evaporateur, Détendeur, Ventilateur habitacle, Résistance, Commande de chauffage

Sécurité :

Prétensionneur de ceinture, Avertisseur sonore (sauf en cas de collision)

Sont également pris en charge en cas de panne couverte par le contrat :

Le diagnostic à hauteur de 150 € TTC,

Les ingrédients (huile moteur, huile de boîte de vitesses, huile de direction, huile de pont, liquide de freins, liquide de refroidissement) à hauteur de 100 € TTC.